



N° T62204481

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

17/04/2014

N° DU PROCÈS-VERBAL

14052947

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S028T037

RAISON SOCIALE : SARL CHATEAUDUN CONTROLE
AUTOMOBILEADRESSE : 98 RUE DE VARIZE
28200 CHATEAUDUN
Tél : 02 37 66 02 36

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : DAUBRENET DANIEL

N° D'AGRÈMENT : 028T0138

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation

474 BTL 57 (F)

Date d'immatriculation

20/07/2007

Date de 1^{ère} mise
en circulation

18/06/1991

Genre

VP

Marque

B.M.W.

Type

E021A4F

N° dans la série du type

WBAEG21070CB03880

Énergie

ES

Kilométrage inscrit au compteur

210409

Désignation commerciale

850Ci

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
BALDENWECK JACKY FRANCKADRESSE : 15 RUE DES BOULEAUX
57050 LE BAN SAINT MARTIN

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE AU PLUS TARD LE
17/04/2016.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

Version du logiciel : T06.01

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 1

4.3.1.1.2. FEU DE POSITION : Détérioration mineure ARG

Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
	1002		906	
Forces verticales (daN)				
Frein de service				
Force max. (daN)	G : 346	D : 327	G : 269	D : 268
Force R/R (daN)	G : —	D : —	G : —	D : —
Déséquilibre (%)	5		0	
Efficacité (%)		63		
Efficacité frein stationnement (%)		25		
Efficacité frein de secours (%)		—		
Suspension				
Déséquilibre (%)	1		2	
Ripage (m/km)	+2.4			
Feux de croisement (%)	G : -1.5	D : -1.3	h : < 0,8 m	
Feux antibrouillard (%)	G : -1.2	D : -1.2	h : < 0,8 m	
Pollution - Teneur en CO :	1.40 %			